

Recyclage DEEE

TRACABILITE DU RECYCAGE « DEEE »

Arrivée palette ou matériel vers site traitement
TRAITEMENT DEMANTELEMENT

1 DONNEUR D'ORDRE à FABRICANT

Selon une procédure établie, le fabricant donne l'ordre d'intervenir sur un site.
Pour cela il remplit un formulaire qui doit contenir les informations nécessaires à la réalisation de l'opération(formulaire à fournir).

2 PRISE D'ORDRE

L'ordre est validé chez CLIENT, un N° d'opération est attribué, ce numéro figurera sur tous les documents relatifs à cette opération : CERTIFICAT D'ACCEPTATION, BSD, BILANS, CERTIFICAT DESTRUCTION.

3 BSD

Un formulaire BSD est rempli, celui-ci imprime 2 exemplaires, cet exemplaire suivra le déchet jusqu'au site de traitement.

4 EDITION DES CODES BARRES

Nous créons les étiquettes codes barres soit une étiquette par palette avec son contenu (à voir), soit une étiquette à coller sur chaque matériel pour les gros matériels

5 ARRIVEE EN SITE DE TRAITEMENT

a_ La palette ou le matériel sont flashés pour enregistrement à l'arrivée, son poids réel et toute information afférente.

b_ le démantèlement est entamé, des fractions sont extraites, il faut les déposer dans d'autres contenants tracés, une fois le contenant plein il part vers une destination connue avec un poids et son BSD est identifié et enregistré dans la base CLIENT.

c_ pour le reste des matières issues du démantèlement, elles sont notées dans le bilan de valorisation, un nouveau code barre reprenant les informations du lot est émis.

6 RETOUR DU BSD SIGNE

Le BSD qui a suivi le déchet, signé par CLIENT avec le poids réel.

7 DEPART DES AUTRES FRACTIONS

Le BSD est émis pour chaque départ de fraction, les containers ou lots sont flashés avant départ.

8 BILANS MATIERES ET VALORISATION

Une fois les fractions triées et pesées un bilan matière et un bilan de valorisation sont édités.

9 SUIVI DES OPERATIONS

CLIENT peut suivre les lots de déchets depuis ses postes (Départ, arrivée, traitement.)

10 ENVOI DES BILANS VERS FABRICANT OU CONSULTATION EN LIGNE

Les documents de suivis et de traitement (BSD et Bilans) sont soit :

- Envoyés au fabricant par CLIENT
- Accessible en ligne via Internet et imprimés